

編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 1/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

一、 物品與廠商資料

物品中(英)文名稱:三甲基硼 (Trimethylboron)

其他名稱:Trimethylborane、TMB、trimethylborine、alkylborane

建議用途及限制使用:-

製造商或供應商名稱:亞東工業氣體(股)公司

製造商或供應商地址:

電話

傳真電話

台北市內湖區瑞光路 399 號 7 樓

(02) 7734-2988

(02) 7734-2989

桃園市觀音區玉林路二段 22 號

(03) 483-1916

(03) 483-8327

新竹縣竹北市復興三路二段168號12樓

(03) 622-3888

(03) 577-9286

台中市大雅區科雅東路 19 號

(04) 2560-0829

(04) 3705-7930

台南市安南區工業三路 30 號

(06) 384-2584

(06) 384-1935

台中市梧棲區中港加工出口區經一路2號

(04) 3706-8988

(04) 2657-1139

高雄市路竹區後鄉村順安路 331 號

(07) 975-5988

(07) 696-1870

緊急聯絡電話:0800-233318

二、危害辨識資料

物品危害分類: 易燃氣體第1級、加壓氣體-壓縮氣體、急毒性物質(吸入)第2級、腐蝕

及刺激皮膚物質第3級、特定標的器官系統毒性物質-單一暴露第3級

標示內容: 象徵符號:火焰、鋼瓶、骷髏與兩根交叉骨 圖式:

警 示 語:危險 危害警告訊息:

- 極度易燃氣體

- 內含加壓氣體;遇熱可能爆炸

- 吸入致命

- 造成輕微皮膚刺激

- 可能造成呼吸道刺激

危害防範措施:

- 嚴禁煙火

- 容器儲存及使用於通風良好區域

- 勿吸入氣體/蒸氣/煙霧

- 穿戴個人防護具

其他危害: 此氣體具有可燃性及自燃性。在未引燃的狀況

下,可能形成混合性的可燃或爆炸性氣體。







三、成分辨識資料



編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 2/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

純 │ 中英文名稱: 三甲基硼 (Trimethylboron)

物 同 義 名稱: Trimethylborane、TMB、trimethylborine、alkylborane

質 | 化 學 式: B(CH₃)₃

化學文摘社登記號碼 (CAS.NO): 593-90-8

危害物質成分(%): > 99%

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法:

- 吸 入: 移走污染源或將患者移至新鮮空氣處。若呼吸停止,由合格人員施以人工

呼吸,若脈搏停止時,由合格人員施以心肺復甦術(CPR),之後立即送醫。

- 皮膚接觸: 將受污染的衣物和鞋子移除,以大量清水沖洗至少15分鐘;立即就醫。

並將受污染的衣物及鞋子等除污完後再使用或丟棄。

- 眼睛接觸: 以大量清水沖洗至少 15 分鐘;立即就醫。避免使清洗的污水流入未受影

響的眼睛。

- 食 入: 若患者即將失去意識、痙攣或已失去意識,不可經口餵食任何東西。不可

催吐,若患者自發性嘔吐,讓其身體向前傾以減低吸入危險,並讓其漱口

及反覆給水。立即就醫。

最重要症狀及危害效應: -

對急救人員之防護: 應穿著 C 級防護裝備於安全區域實施急救。

對醫師之提示: -

五、 滅火措施

適用滅火劑:目前已知之滅火劑均可使用,不可使用海龍,利用水霧進行容器冷卻。

滅火時可能遭遇之特殊危害: - 易與空氣混合形成自燃或爆炸性混合物。

- 曝露於高熱或火場時,鋼瓶可能因受熱而爆裂。

- 避開氣體,不能直接撲滅氣體洩漏點燃之火燄。

特殊滅火程序: - 關閉洩漏源或鋼瓶閥,除非絕對必要不可撲滅洩漏點燃之火燄,因為

可能產生更嚴重之二次燃燒或爆炸,必須撲滅附近其他之火源。

- 以大量水霧冷卻鋼瓶及周圍環境,以防止鋼瓶爆炸。

- 於密閉空間內救火應使用消防衣及自攜式空氣呼吸器。

消防人員之特殊防護設備: 須穿著消防衣、防護手套,並攜帶自攜式空氣呼吸器。

六、 洩漏處理方法

個人注意事項: - 需由受訓合格之人員進行洩漏之處理。

- 進行人員疏散。



編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 3/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

- 消除所有點火源

- 穿戴適當的個人防護裝備。

環境注意事項: - 設法將洩漏處封住或關閉閥門。

- 以水稀釋洩漏之蒸氣。

- 避免流入下水道、地下室或工作坑內。

清理方法: - 保持通風良好。

- 以水沖洗或以吸塵器清除燃燒後產生之粉塵。

- 以大量水沖洗受污染之設備與地面及洩漏處。收集受污染的水避免污染環境

- 洩漏處理及除污之污染物依相關法規之規定處置,避免污染環境。

七、安全處置與儲存方法

處置: - 於通風良好的區域作業。

- 人員須接受相關訓練後才能處理此產品。
- 儲存及使用區域須設置適當之消防設施。
- 緊急應變器材應放在處置端附近,並且維護其使用狀況良好。
- 避免眼睛、皮膚接觸,避免吸入蒸氣、煙霧。
- 穿著適當的個人防護具進行作業。
- 使用及儲存現場全面禁止抽煙及嚴禁煙火。
- 更换容器作業時應伙同作業,避免單獨操作。
- 管路第一次使用通氣之前,必須以惰性氣體吹淨系統,設備必須確實使用接地。
- 設置氣體洩漏偵測器及警報系統。

儲存: - 防止容器物理受損,應儲存於陰涼、乾燥、非交通繁忙、良好通風之處並遠離緊 急出口、生產區、電梯、主要通道之出口。

- 避免靜電造成燃燒,所有的金屬設備需進行接地,
- 儲存容器之場所溫度應小於 40℃,並避免陽光直射。
- 儲存與使用的容器必須直立固定以防止傾倒。
- 氧化性物質及其他危險性物質分開儲存,遠離不相容之物質。
- 遠離熱源、火源、明火、焊接作業、熱表面。
- 遵守先進先出之庫存管理原則。
- 使用及儲存現場全面禁止煙火及飲食。

八、暴露預防措施

| 工程控制:製程密閉,整體換氣或防爆設計的局部排氣裝置,設備必須確實使用接地。 | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|----------|--|--|--|
| 控制參數 | | | | | | | | |
| 容許濃度 | | | 生物指標 | 立即致生命或 | 其他 | | | |
| 八小時日時量平均 | 短時間時量平均 | 最高容許濃度 | (BEIs) | 健康危害濃度 | (Others) | | | |



編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 4/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

| 容許濃度 | 容許濃度 | (CEILING) | | (IDLH) | |
|-------|--------|-----------|---|--------|--|
| (TWA) | (STEL) | | | | |
| 7ppm | _ | | _ | | |
| (氧化硼) | | | | | |

個人防護設備:

呼吸防護: - 維持氧氣濃度大於 19.5%

 未知濃度、氣體洩漏或立即危害生命健康的濃度狀況下:使用任何壓力 需求式或其他正壓全面型供氣式呼吸防護具輔以逃生型設備。或是任何

全面型自攜式呼吸防護具、防毒面具。

手部防護: 搬運鋼瓶時應配帶皮手套,其他與此氣體相關之作業則需配戴安全防護手

套,例如防渗透化學防護手套。

- 眼睛防護: 化學安全護目鏡或面罩。

- 皮膚及身體防護:化學防護衣、設置沖身洗眼設備。

衛生措施:

工作後應立即洗手並儘速脫掉污染之衣物,洗淨後才可再穿戴或丟棄,且須告知洗 衣人員污染之危害性。

工作場所嚴禁抽煙或飲食。

維持作業場所清潔。

九、 物理及化學性質

物質狀態: 氣體 分子量:55.92

顏色:無色 蒸氣壓:4.1 bar (at 21℃)

氣味:刺激性味道 PH 值: -嗅覺閾值: -溶解度:-

沸點/沸點範圍:-20.2℃ at 1atm 辛醇/水分配係數 (log Kow): -

熔點:161.5℃ at 1atm 閃火點: -易燃性(固體、氣體):易燃氣體 分解温度:-

自燃温度: <54℃ 比重:一

爆炸界限: 0.5 % ~ -(預估) 密度: -

蒸氣密度: 2.3 g/L(air=1 at 21℃) 揮發速率:/

臨界溫度 (CT): -

十、 安定性及反應性

安定性:正常狀況下安定。

特殊狀況下可能之危害反應:此氣體具有可燃性及自燃性。在未引燃的狀況下,可能形成混



編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 5/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

合性的可燃或爆炸氣體。

應避免之狀況:引火源、暴露於水和空氣中。 應避免之物質:水、氧化物、空氣、鹵素。

危害分解物:氧化硼、甲烷

十一、 毒性資料

暴露途徑:吸入、皮膚接觸

症狀:頭痛、噁心、著火時造成皮膚、黏膜、眼睛之灼傷。

急毒性: 吸入:刺激上呼吸道,可能引起頭痛或噁心。

皮膚及眼睛:會刺激及灼傷眼睛。

LC50 (測試動物.,暴露途徑): -

LD50 (測試動物.,暴露途徑): -

慢毒性或長期毒性:硼化合物(尤其是硼酸)會引起貧血、肝臟、腎臟、中樞神經系統及生殖

系統的不良反應。對於甲醇的暴露則會引起傷害視神經、失明、皮膚炎、

頭痛、噁心、嘔吐、呼吸不順及引發心臟病。

十二、 生態資料

生態毒性:

LC50(魚類): -

EC50(水生無脊椎動物): -

生物濃縮係數(BCF): -

持久性及降解性:

半衰期(空氣): -

半衰期(水表面): -

半衰期(地下水): -

半衰期(土壤): -

生物蓄積性:-

土壤中之流動性:-

其他不良效應:-

十三、 廢棄處置方法

廢棄處置方法: - 避免釋放至易形成爆炸性混合氣體之環境中,避免釋放至會蓄積及遲滯

之區域,以免產生危險。

- 廢棄物依相關法規處理。



編號:ALFE0042

版次: 10 頁次: 6/6

製表日期: 2019/09/02

三甲基硼 (Trimethylboron)

十四、 運送資料

聯合國編號 (UN No.):1953

聯合國運輸名稱:壓縮氣體、有毒性、易燃性、未列名(三甲基硼 (Trimethylboron))

運輸危害分類:2.3 (毒性氣體)、2.1(易燃氣體)

包裝類別:-海洋污染物:否

特殊運送方法及注意事項:請依照相關運送規定之法規辦理。

處理原則(2016年版北美緊急應變指南):119

十五、 法規資料

適用法規: - 高壓氣體勞工安全規則

- 勞工安全衛生設施規則

- 道路交通安全規則

- 危險物及有害物標示及通識規則

- 勞工作業環境空氣中有害物容許濃

度標準

- 公共危險物品及可燃性高壓氣體設

置暨安全管理辦法

十六、 其他資料

參考文獻: - AIR LIQUIDE: -

- Voltaix MSDS Number B002 \ Voltaix MSDS Number B003

- 危害物質危害數據資料庫: Chemwatch 4100-50

製表單位: 名稱:亞東工業氣體(股)公司 安全暨工業系統處

地址:新竹縣竹北市復興三路二段 168 號 12 樓 電話: (03)622-3818

製表人: 職稱:安全衛生環保/合規/ 姓名:周珊安 製表日期:2019/09/02

保安資深經理

備註:上述資料中符號"—"代表目前查無相關資料,而符號"/"代表此欄位對該物質並不適用。